

Case IH set achtervelgen 15w x 34 met 18.4-34, 18.4R34 achterbanden, banden zijn slecht. Afkomstig van 845XL.

Algemene kenmerken

Merk	Case IH
Subcategorie	Wiel en banden agrarisch
Conditie	Gebruikt



Case IH set achtervelgen 15w x 34 met 18.4-34, 18.4R34 achterbanden, banden zijn slecht. Afkomstig van 845XL.

Omschrijving

Set achtervelgen van een 845XL met ZF 8 gaats steek 221/275/8. Verstelbare velgen. Er zijn al eens dubbellucht nokken uitgeslepen zo te zien. De banden zijn matig, verdroogd. Blijven wel hard.

Accessoires